



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 6,
18-200 Wysokie Mazowieckie

Kozarze, 02.09.2022 r.

Znak sprawy PZ.52800.2.2022.KG

Egz. nr **2**

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 02.09.2022 do 02.09.2022

przez

- 1) ogn. Karola Gołaszewskiego- Starszego Technika ds. kontrolno-rozpoznawczych w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem, legitymacja służbowa nr 14/2019

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.52800.2.2022 z dnia 23.08.2022 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

***Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Kozarze 63
18-230 Ciechanowiec***

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
<i>Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Kozarze 63 18-230 Ciechanowiec</i>	Pana Zdzisława Uszyńskiego – Specjalista

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Marek Karolewski – Dyrektor DPS w Kozarzach	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) ***Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec.***

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor obiektu

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Parametry techniczne:

Budynek murowany 3 kondygnacyjny – (piwnica, parter i poddasze) pokryty blachą zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek niski N

- Powierzchnia użytkowa – 4089,0 m²
- Powierzchnia zabudowy – 2390,0 m²
- Kubatura – 19653,0 m³

2. Ewakuacja

Ewakuacja z obiektu realizowana poprzez 3 klatki schodowe i 3 główne wyjścia ewakuacyjne z podjazdami dla niepełnosprawnych oraz 6 wyjść z pozostałych pomieszczeń (kuchnia, kaplica itp.). Ogólnie występuje 12 wyjść ewakuacyjnych cztery są dostosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się

- 3.** Dojazd zapewniony poprzez trzy bramy dwie od drogi Ciechanowiec – Zaszków jeden od strony rzeki Nurzec . Drogi pożarowe są utwardzone i umożliwiają dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym do obiektów DPS

3. Organizacja ochrony ppoż.

Obiekt posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez Pana Jerzego Dąbrowskiego tech. poż. z 2020 roku. Ostatnia aktualizacja w 27.07.2022 r. – bez uwag

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w listopadzie 2019 roku (protokół z dnia 25.11.2019 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowania *

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Obiekt jest wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną.
2. W obiekcie występuje system sygnalizacji pożaru.
3. Oświetlenie ewakuacyjne

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Badania sieci hydrantowej wewnętrznej przeprowadzono w lutym 2022 r. przez Zakład Napraw i Przeglądów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof Wyszowski – pomiar przeprowadził tech. poż. Krzysztof Wyszowski – **Wynik pozytywny**
Badanie węży hydrantowych na ciśnienie robocze przeprowadzono przez Zakład Napraw i Przeglądów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof Wyszowski w lutym 2022 r. – **wynik pozytywny**
2. Obiekt wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru – przegląd instalacji przeprowadziła firma SUPONEKS badania wykonał pan Wojciech Grześ w dniu 22.08.2022 r. – **Wynik pozytywny**
System sygnalizacji alarmowania i wykrywania pożarów połączony ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Raport z przeglądu łączności systemu monitoringu pożarowego wykonała firma Systemy Alarmowe Instalacje elektryczne Montaż Jarosław Karakula w dniu 19.05.2022 r. – **wynik pozytywny**
3. *Badania oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzone w dniu 16.05.2022 r. Pan Zdzisław Uszyński upr. UAN. 7342-23/93 świadectwo kwalifikacyjne 59/D/09/19, - wynik pozytywny*

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy wg. normatywu – Ostatni przegląd przeprowadzono w lutym 2022 r. przez Zakład Napraw i Przeglądów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego Handel-Usługi Krzysztof Wyszowski – pomiar przeprowadził tech. poż. Krzysztof Wyszowski – **bez uwag**

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna z ppoż. wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy wejściu głównym do obiektu,
2. Instalacja odgromowa,
3. Przewody wentylacyjne,
4. Instalacja gazowa – urządzenia kuchenne – gaz z butli 11 kg.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Badania przeprowadził Pan Zdzisław Uszyński upr. 045/D/619/05 Protokoły od Nr 1 do 5 w lutym 2020 r. - **Wynik pozytywny**
2. Badania instalacji odgromowej – Badania przeprowadził Pan inż. Maciej Czech upr. E 2247/14, D 2246/14 w dniu 28.05.2018 r. - **Wynik pozytywny**
3. Przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych przeprowadził Pan Sławomir Siebiesiuk Mistrz Kominiarski dnia 23.05.2022 r. – **Wynik pozytywny**
4. Przegląd okresowy urządzeń i instalacji gazowych przeprowadził Pan Sławomir Siebiesiuk upr. 472-III E – 132/13, 472 – III D 68/13 w dniu 23.05.2022 r.– **Wynik pozytywny**

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	-------------	--

Inne ustalenia:

Obiekt oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN.

- Oznakowano:
- Główny wyłącznik prądu
- Instrukcja na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
- Kierunki ewakuacji,
- Wyjścia ewakuacyjne,
- Wykaz telefonów alarmowych,
- Lokalizacja gaśnic.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

- Według oświadczenia p. Zdzisława Uszyńskiego obecnie w obiekcie przebywa 120 pensjonariuszy,
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów stanowi sieć wodociągowa oraz zbiornika wodnego o poj. 100 m³
- Obiekt ogrzewany za pomocą pomp ciepła. W przypadku awarii istnieje możliwość ogrzania obiektu z własnej istniejącej już kotłowni olejowej. Magazyn oleju wydzielony pożarowo, zbiorniki na olej opałowy 12 szt. po 2000 litrów każdy.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

Marék Karolewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**Z up. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wysokiem Mazowieckiem**

ogn. mgr Karól Gólaszewski

*stanzy technik
os. kontrolno-wspomagających*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)